

曝光！三门峡市这四家单位存在重大火灾隐患

◆单位名称：灵宝市温馨养老院

单位地址：三门峡市城乡一体化示范区大王镇五帝村

存在隐患：院内北侧房屋使用易燃可燃夹芯泡沫板搭建，且违规住人办公，部分房间居住人数超过 3 人。

处理措施：根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十二第一款第一项的规定，对该场所进行重大火灾隐患单位挂牌，责令该单位于 2025 年 6 月 13 日前改正。

相关法律法规：

院内北侧房屋使用易燃可燃夹芯泡沫板搭建，且违规住人办公，部分房间居住人数超过 3 人，违反了《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 的 6.10，属于重大火灾隐患。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

6.10 人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。

◆单位名称：三门峡子童服饰有限公司

单位地址：三门峡市陕州区兴隆路祥瑞驾校北 100 米 001 号门面房

存在隐患：1.西侧安全出口被封堵；2.车间内安全出口标志、应急照明灯数量不足；3.安全出口设置卷帘门；4.车间窗户设置有防盗窗。

处理措施：根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 5.3.3 条 a 之规定，综合判定该单位为重大火灾隐患单位，并于 2025 年 4 月 27 日提请政府挂牌督办，责令该单位于 2025 年 6 月 14 日前改正。

相关法律法规：

1.西侧安全出口被封堵，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.3 条规定。

《中华人民共和国消防法》

第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（四）保障疏散通道、安全出口、消防

车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

7.3.3 除 6.5 规定外的其他场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵。

2.车间内安全出口标志、应急照明灯数量不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.6 条规定。

《中华人民共和国消防法》

第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

7.3.6 高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 30%；其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。

3.安全出口设置卷帘门，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.9 条规定。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

7.3.9 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。

4.车间窗户设置有防盗窗，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.10 条规定。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

7.3.10 人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

5.3.3 符合下列条件应综合判定为重大火灾隐患：（a）人员密集场所存在 7.3.1~7.3.9 和 7.5、7.9.3 规定的综合判定要素 3 条以上。

◆单位名称：义马市万壕健身俱乐部

单位地址：三门峡市义马市泰山路街道华山路 2 号

存在隐患：1.室内消火栓系统不能正常使用；2.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；3.火灾自动报警系统不能正常运行。

处理措施：根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.4.3 条、第 7.4.6 条、第 7.7.2 条之规定，综合判定该单位为重大火灾隐患单位，责令该单位于 2025 年 9 月 18 日前改正。

相关法律法规：

1.室内消火栓系统不能正常使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.4.3 条规定。

《中华人民共和国消防法》

第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

7.4.3 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。

2.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.4.6 条规定。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

7.4.6 已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。

3.火灾自动报警系统不能正常运

行，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.7.2 条规定。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

7.7.2 火灾自动报警系统不能正常运行。

◆单位名称：三门峡鲸弘超市有限公司

单位地址：三门峡市湖滨区上阳路与五原路交叉口西南角 546 号

存在隐患：未按规定设置火灾自动报警系统和火灾自动喷水灭火系统。

处理措施：根据《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项和《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 5.2.2 条、第 6.6 条之规定，综合判定该单位为重大火灾隐患单位，于 2025 年 4 月 29 日提请政府挂牌督办，责令该单位于 2025 年 7 月 27 日前改正。

相关法律法规：

未按规定设置火灾自动报警系统和火灾自动喷水灭火系统，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 5.5.2 条和第 6.6 条规定。

《中华人民共和国消防法》

第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）

5.2.2 符合第 6 章任意一条直接判定要素的，应直接判定为重大火灾隐患。

6.6 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。



消防曝光台

陕州区第五小学：

以“四作为”精神 打造风清气正教师队伍

近日，陕州区第五小学全面启动“强化担当作为，锻造敢作敢为”主题实践活动，聚焦整治教师队伍中存在的“乱作为、不作为、不敢为、不善为”突出问题，力倡“有作为、真作为、善作为、敢作为”的风清气正育人新气象。

该校建立了“自查自纠+交叉互查+家长评议”立体排查机制，通过设置作风问题举报箱、开展“教师画像”民主测评等

方式，精准识别教师队伍中存在的问题表现。针对“教师创新动力不足”“家校沟通形式化”等高频问题，推出“负面清单+整改台账”动态管理制度，实施预警机制，对已经暴露出来的问题和短板进行限期整改。

该校利用书记讲党课和谈心谈话活动，组织“教育质量提升”主题大讨论，开展“假如我是学生家长”角色体验活动，强

化教师责任担当意识；通过评选“四敢先锋教师”，设立党员名师先锋岗，通过结成帮扶对子，形成“头雁领航、群雁齐飞”态势；推行“揭榜”项目制，设立教学改革攻坚榜，对开发《依托 DeepSeek 等人工智能交互功能提升小学生写作能力的实践研究》等教科研小组给予专项奖励；建立容错机制，明确教育教学创新中的各种容错情形，为敢于突破的教师吃下“定心

丸”；搭建“三新三促”实践平台：成立“新课标研讨小组”促理念更新，创设“跨学科教研项目”促能力提升，打造“区域教联共同体”促教师专业成长。

该校校长在阶段性总结会上强调，将持续深化“四作为”长效机制建设，打造风清气正的教育氛围，将整治成效转化为推动该校教育高质量发展的强劲动能。

樊红平